

דוח מצב תקינות צנרת שנת 2022

| קווים ראשיים | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------------------|---|
| מזרח | | | | |
| קוטר (מ"מ) | חומר | שנת התקנה | מצב תקינות | רחוב (רחוב שבו עובר הקו הראשי או בסמוך) |
| 500, 400 | pvc, PE | 1989 | טוב | הרב עזרא עטיה |
| 500 | pvc | 1989 | טוב | הרב משה פרדו |
| 500 | pvc | 1989 | טוב | הרב קלישר |
| 500 | pvc | 1989 | טוב | הרב צירלסון |
| 500, 630 | PE, PVC | ,2021, 1996 | טוב | אברבנאל |
| 800 | PVC | 1998 | טוב | הרב משולם ראט |
| מערב | | | | |
| | | | מצב תקינות | רחוב (רחוב שבו עובר הקו הראשי או בסמוך) |
| 350 | PE/ בטון | /2012/1970 | טוב | שדרות ירושלים |
| 350 | PVC/ בטון | 1992/1970 | טוב | קפלנסקי/גולמוב |
| 350 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | בארי |
| 350 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | הרב עמיאל |
| 350 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | ניסנבויים |
| 350 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | דניאל |
| 400 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | הבנים |
| 450 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | עמי |
| 450 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | טבריה |
| 560 | PE | 2019 | טוב | הרב הרצוג |
| 450 | בטון | 1970 | מחייב ניטור קבוע | בר כוכבא |
| 560 | PE | 2015 | טוב | הירקון |